


Bodeminformatie

van Egmondstraat 18 te Millingen aan de Rijn



Geselecteerd gebied

25-meter contour



Locatie

Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	5
Locaties	5
Disclaimer	12
Toelichting	13

Inleiding

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging.

De provincies en gemeenten spelen een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging. De provincies en een aantal grotere gemeenten zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS).

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg WBB-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied: De in het bodeminformatiesysteem aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden. .
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

Bij de Provincie Gelderland zijn over locaties, onderzoeken en documenten geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: **Steenstraat 2**

Locatienaam	Steenstraat 2
Adres	Steenstraat 2
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101493
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE026500229
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	Uitvoeren aanvullend OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Niet ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Nader onderzoek: NO bepaling verontreinigen met aardolieproducten Steenstraat 2 Millingen aan de Rijn 11-07-2018

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
11-07-2018	Nader onderzoek	NO bepaling verontreinigen met aardolieproducten Steenstraat 2 Millingen aan de Rijn	Ortageo		
11-06-2018	Verkenndend onderzoek NEN 5740	VO (aanvullend) Steenstraat 2 Millingen aan de Rijn	Ortageo		
24-02-1992	Indicatief onderzoek	Steenstraat 2	DIBEC B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend
dieselpompinstallatie	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend
kolenopslagplaats (berging)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	1990	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend

dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	1990	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Ja
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onvoldoende onderzocht	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Egmondstr. NAAST nr 18

Locatienaam	Egmondstr. NAAST nr 18
Adres	van Egmondstraat
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101263
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024101369
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO

Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740: Egmondstr. NAAST nr 18 17-11-2003

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
17-11-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740	Egmondstr. NAAST nr 18	Ecopart B.V.		Bovengrond; licht verontreinigd met PAK en zn

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: Bijlandt-terrein

Locatienaam	Bijlandt-terrein
Adres	Graaf van Bijlandtstraat
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101441
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE026500033
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Evaluatieverslag saneren: Evaluatie bodemsanering - Fase 2 - Bylandtstraat Millingen a/d Rijn 23-07-2013

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
23-07-2013	Evaluatieverslag saneren	Evaluatie bodemsanering - Fase 2 - Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Arcadis	01684083	
10-02-2012	Evaluatieverslag saneren	Evaluatie bodemsanering Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Arcadis	01360148	
10-01-2011	Saneringsplan	BIJLANDTTERREIN	Arcadis	110301.000039.014	Saneringsplan ingediend bij provincie dd 01-02-2011
14-07-2010	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		Voldoende gegevens om saneringsplan op te stellen
14-06-2010	Nader onderzoek	Nader bodemonderzoek Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Arcadis		
10-01-2010	Saneringsplan	Saneringsplan Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Arcadis		
25-11-2008	Bouwstoffenbesluit	Partij grond bylandterrein	Öko-Care B.V.		Betreft 800 m3 (1280 ton) grond op het Bylandterrein 2 componenten (Barium en Lood) voldoen aan Wonen. Omdat het slechts 2 componenten betreft en deze minder dan 2 x de achtergr Voldoet aan Achtergrondwaarden.
04-02-2008	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		diverse sterke verontr door stortmateriaal en matige tot sterke bijmeningen; uitvoeren sanering
19-11-2007	Nader onderzoek	Bijlandtterrein	Bouwfonds Mab		vml kleiputten volgtstort met zand met bijmeningen sterk verontr; wanneer geen kleiputten zijn volgtstort ophooglaag aangebracht licht verontr; oorspronkelijk bodemlaag niet verontr plaatselijk licht verontr met zink

17-07-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Nader onderzoek asbest in grond conform NEN5707 Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Öko-Care B.V.		t.p.v. vak 3 en 4 asbest verhoogd ten opzichte van de I-waarde; totale omvang ongeveer 170m2 (85m3); uitvoering sanering opstellen SP
05-05-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	BIJLANDTTERREIN	Ascor		zowel op als in de grond asbest waargenomen; inspectiegat 2 analytisch asbest aangetroffen I-waarde overschrijding; bij inspectiegat 2 uitvoeren NO
27-09-2002	Sanerings onderzoek	Saneringsonderzoek -plan	Arcadis		olie verontr ontgraven, gw op pompen en door olie-waterafscheider en lozen op riool; licht verontr toplaag ontgraven; ontgraven in depot plaatsen ehrgebruiken als cat 1 grond
11-07-2002	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		Aanvullend onderzoek afkomstig uit bijlage van Bis rapport *219
05-07-2000	Verkennd onderzoek stortplaatsen	BIJLANDTTERREIN (VOS)	De Straat Milieu adviseurs B.V.		door dikte contactzone afdeklaag mogelijk risico's; uitvoeren onderzoek naar kwaliteit actuele contactzone;
26-06-1998	Sanerings onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		vergelijking gemaakt tussen saneringsvarianten; herstelvariant en IBC variant allebei technisch mogelijk; aangeraden IBC variant ivm kosten
01-04-1998	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		Aanvullend onderzoek afkomstig uit bijlage van Bis rapport *219
26-03-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Graaf Van Bijlandtterrein	BMM Milieukundig Adviesbureau b.v.		er is slecht een deel van het rapport. dit deel is afkomstig uit het saneringsondz. bijlandtterrein te m. a/d r. concept arcadis 26 juni 1998 bovengr: pb + zn + pak > s, ondergr: pb + zn > s, grondwater tetrachlooretheen > s.
01-05-1995	Nader onderzoek	Bijlandtterrein	Heidemij		so uitvoeren, grw ongeschikt voor consumptie; bovengr: as, zn, pak10 >t, cd, cu, pb, olie >s, eox >d; ondergr: zn, olie >i, cu, pb >t, cd, cr, pak10 >s, eox >d; grw: olie, zn >i, as >t, cd, cr, tol, eben, xyl, naf, per >s, fenol-i(6,19) >d
01-05-1995	Nader onderzoek	Bijlandtterrein	Heidemij		geen verschillen no tov io uit '87 behoudens een toename van as in het grw; grond: pb, zn >i(stortmateriaal), cr, hg, ni >s, eox >d; grw: as >t, per, 1,1,1-trichloorethaan, hg, zn >s, fenol-i(4,43) >d
14-10-1987	Nader onderzoek	Ao Div Lok: Van Egmondstraat	BKH Adviesbureau		van egmondstr tpv de werkplaats bovengr verwijderen en afvoeren naar een regionale stortplaats, bij evt afvoer grond en/of tanks sp opstellen; grond: pb >b, cr, zn, eox >a;
21-05-1987	Indicatief onderzoek	9 Lok: Egmondstraat	BKH Adviesbureau		aanvullend onderzoek noodzakelijk; grond: cr >b, eox, olie, ni, zn, pb, as, tin(23), cd, hg, pak10 >a; grw: pb, zn, tol, per >a (in grw-memgmonster)

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Evaluatie bodemsanering - Fase 2 - Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Sanerings evaluatie 23-07-2013.msg

Evaluatie bodemsanering Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Sanerings evaluatie 10-02-2012.pdf
Nader bodemonderzoek Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Nader onderzoek_14-6-2010.pdf
Nader onderzoek asbest in grond conform NEN5707 Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	ASB - asbest onderzoek NEN 5707_17-7-2003.pdf
Saneringsonderzoek -plan	Sanerings onderzoek 27-09-2002.pdf
Saneringsplan Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Saneringsplan_10-1-2010.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spood	Voldoende onderzocht
schoenenfabriek	1950	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
metaalconstructiebedrijf	onbekend	1994	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
leerlooiery (na 1900, chroomzouten)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
wieldraaiery (metaal)	onbekend	1994	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
scheepswerf, nieuwbouw en reparatie (metaal na 1890)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	1994	Nee	Per definitie	>I	Nee	Onbekend
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	onbekend	onbekend	Ja	Per definitie	>I	Nee	Onbekend
stortplaats puin en/of bouw- en sloofafval op land	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
stortplaats huishoudelijk afval op land	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	S			0 m	0 m	
Grondwater	S			0 m	0 m	
Grond	I	75 m2		3,5 m	3,5 m	De olie verontreiniging wordt geschat op 50 a 100 m3 (SO/SP blz10). Het oppervlak wordt niet gegeven.
Grond	I	9000 m2		,3 m	2 m	vml kleiputten volgestort met puin, grond en huisvuil
Grond	I	270 m2		2,5 m	2,5 m	leerafval
Grondwater	I		100 m3	0 m	0 m	De olieverontreiniging wordt geschat rond 100 m3. (SO/SP blz 10)

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
02-12-2013	Instemmen uitgevoerde sanering	01785332	Definitief
08-10-2012	Instemmen uitgevoerde sanering	01474264	Definitief
20-06-2012	Instemmen met SP	01394290	Definitief

30-05-2011	beschikking ernstig, geen spoed	01130294	Definitief
30-05-2011	Instemmen met SP	01130294	Definitief
	Start sanering	2011-015480	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Provincie Gelderland zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Registratie		21-11-2013	21-11-2013

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	08-10-2012	aanbrengen leeflaag BGW	stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon
	02-12-2013	aanbrengen leeflaag BGW	stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grond	02-12-2013			I	Wbb	Leeflaag in stand houden / Verbod graafactiviteiten

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Bijlandt-terrein	Instemmen uitgevoerde sanering 02-12-2013 1785332.msg
Bijlandt-terrein	Instemmen met SP 20-06-2012 1394290.pdf
Bijlandt-terrein	Besluit 1130294.pdf
Bijlandt-terrein	Instemmen uitgevoerde sanering 08-10-2012 1474264.pdf
Bijlandt-terrein	Start sanering_.msg

Disclaimer

De inhoud hiervan is grotendeels gebaseerd op werkelijke gegevens maar de actualiteit en betrouwbaarheid hiervan zijn niet gegarandeerd. Verder kunnen ook testgegevens zonder relatie met de werkelijkheid voorkomen.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB).

Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruik van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering.

Saneringsplan opstellen

Als is vastgesteld dat sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging.

Gesaneerd

Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Rapporten

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.